

# INGENIERÍA INDUSTRIAL PROYECTO DE GRADO

# PROPUESTA DE LA METODOLOGÍA LEAN SIX SIGMA PARA REDUCIR DEFECTOS EN LA PRODUCCIÓN DE PISOS CERÁMICOS EN LA EMPRESA CERÁMICA RAFAELA S.R.L.

**Rolando Soto Garcia** 

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia 2022



# INGENIERÍA INDUSTRIAL PROYECTO DE GRADO

# PROPUESTA DE LA METODOLOGÍA LEAN SIX SIGMA PARA REDUCIR DEFECTOS EN LA PRODUCCIÓN DE PISOS CERÁMICOS EN LA EMPRESA CERÁMICA RAFAELA S.R.L.

**Rolando Soto Garcia** 

Proyecto de grado para optar el grado de licenciatura en Ingeniería Industrial

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia 2022

#### **DEDICATORIA A:**

#### Dios

Por su inmensa misericordia y por haberme dado fuerza para concluir mis estudios y por haberme permitido llegar hasta este punto de la carrera.

#### Mi Madre

Por el soporte que siempre me brindó, por enseñarme a perseverar y nunca rendirme, aunque las cosas fueran de mal en peor; y más que todo por su ejemplo.

### A mi querido Padre

Que desde el cielo me observa y me protege.

#### **AGRADECIMIENTOS A:**

#### Dios

Por permitirme vivir esta maravillosa experiencia.

#### La Universidad Privada Domingo Savio (UPDS)

Especialmente a todos los docentes que fueron partícipes de mi formación académica.

## La empresa CERÁMICA RAFAELA S.R.L.

Especialmente a los(as) ingenieros(as) del área de producción por brindarme la información necesaria para poder realizar el presente proyecto de grado.

**ABSTRACT** 

**TÍTULO:** Propuesta de la Metodología *Lean Six Sigma* para reducir defectos en la

producción de pisos cerámicos en la empresa Cerámica Rafaela S.R.L.

**AUTOR:** Rolando Soto Garcia

**PROBLEMÁTICA** 

Existen actividades dentro del proceso que tiene variabilidad. Existen baldosas

que regresan al reproceso generando un costo por reproceso. Existen baldosas

clasificadas como segunda calidad que tiene un precio inferior de venta.

**OBJETIVO GENERAL** 

Proponer la implementación de la metodología Lean Six Sigma para reducir

defectos en el área de producción de pisos en la empresa Cerámica Rafaela S.R.L.

**CONTENIDO** 

El presente trabajo se divide en siete capítulos. En el capítulo I se presenta la

introducción del proyecto, en el capítulo II se realiza el marco teórico, en el capítulo

III se explica el marco metodológico, en el capítulo IV se describe y analiza al

sistema productivo, en el capítulo V se la planifica las actividades para la

implementación de la metodología, en el capítulo VI se adapta formatos de plantillas

para el uso durante la implementación, en el capítulo VII se realiza un análisis costo

beneficio. Culminando con las conclusiones y recomendaciones sobre el tema de

estudio.

Carrera

: Ingeniería Industrial

Profesor Guía

: Ing. Julio Cardozo

Periodo de Investigación : marzo 2022 a julio de 2022

#### **ÍNDICE DE CONTENIDO**

# CAPÍTULO I

INTRO	DUCCIÓN	1
1.1.	ANTECEDENTES	2
1.2.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
1.2.1.	Esquema del Problema	6
1.2.2.	Esquema de Objetivos	7
1.3.	JUSTIFICACIÓN	8
1.3.1.	Justificación Práctica	8
1.3.2.	Justificación Metodológica	8
1.3.3.	Justificación Económica	8
1.4.	OBJETIVOS	9
1.4.1.	Objetivo General	9
1.4.2.	Objetivos Específicos	9
1.5.	ALCANCE	9
1.5.1.	Alcance Temático	9
1.5.2.	Alcance Temporal	9
1.5.3.	Alcance Espacial (Geográfico) 1	0
1.6.	METODOLOGÍA 1	0
1.6.1.	Método de Análisis 1	0
1.6.2.	Método Deductivo1	0
1.6.3.	Método Objetivo 1	0
1.6.4.	Metodología Cuantitativa1	0

## **CAPÍTULO II**

MARC	O TEÓRICO	12
2.1.	DEFECTOS EN LA CERÁMICA PLANA	12
2.1.1.	Contaminación de Arcilla	12
2.1.3.	Contaminación de Esmalte	12
2.1.4.	Grumo	13
2.1.5.	Contaminación de Aceite	13
2.1.6.	Pinchado	13
2.1.7.	Fisura	13
2.1.8.	Despuntado	13
2.1.9.	Diferencia de Tamaños	13
2.1.10.	Descuadre	14
2.1.11.	Luneta	14
2.1.12.	Acuñamiento	14
2.2.	CONCEPTOS IMPORTANTES DE ESTADÍSTICA	14
2.2.1.	Medidas de Tendencia Central	14
2.2.2.	Medidas de Dispersión	15
2.2.3.	Medidas de Forma	15
2.3.	CARTAS DE CONTROL	16
2.3.1.	Cartas de Control para Atributos	16
2.3.2.	Cartas de Control para Variables	16
2.4.	ÍNDICE DE CAPACIDAD	17
2.4.1.	Índice $C_p$	17
2.4.2.	Índice C <sub>pk</sub>	17

2.4.3.	Índice K	17
2.4.4.	Índice P <sub>p</sub>	17
2.4.5.	Índice P <sub>pk</sub>	18
2.4.6.	Índice Z	18
2.4.7.	Oportunidad de error	18
2.4.8.	Índice DPU (defectos por unidad)	18
2.4.9.	Índice DPO	18
2.5.	MEJORA CONTINUA	18
2.5.1.	Las 5S	19
2.5.2.	SMED	19
2.5.3.	Estandarizacion	19
2.5.4.	Control Visual	19
2.5.6.	Heijunka	19
2.5.7.	Sistemas Poka-yoke	19
2.5.8.	Diagrama de Pareto	20
2.5.9.	Estratificacion	20
2.5.10.	Hoja de Verificación	20
2.5.11.	Diagrama de Ishikawa	20
2.5.12.	Lluvia de Ideas	21
2.5.13.	Diagrama de Dispersión	21
2.5.14.	Diagrama PEPSU	21
2.5.15.	Despliegue de la Función de Calidad	21
2.6.	TIPOS DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN	22
2.6.1	Seminario	22

2.6.2.	Taller	. 22
2.6.3.	Tutoría Virtual	. 22
2.6.4.	Plantillas Elearning	22
CAPÍT	ULO III	
MARC	O METODOLÓGICO	. 23
3.1.	METODOLOGÍA <i>LEAN SIX SIGMA</i>	. 23
3.1.1.	Fase Definir	. 23
3.1.2.	Fase Medir	. 24
3.1.3.	Fase Analizar	. 24
3.1.4.	Fase Mejorar	. 25
3.1.5.	Fase Controlar	. 25
3.2.	ACTORES Y ROLES EN SIX SIGMA	. 25
3.3.	PRINCIPIOS DE SIX SIGMA	. 26
3.4.	ANÁLISIS DE LOS DATOS Y DETERMINACIÓN DEL NIVEL SIGMA	. 29
3.4.2.	Determinación del Nivel Sigma	. 29
CAPÍT	ULO IV	
DESCI	RIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO	. 30
4.1.	DESCRIPCIÓN EXTERNA DE LA EMPRESA	. 30
4.2.	DESCRIPCIÓN INTERNA DE LA EMPRESA	. 31
4.2.1.	Historia	. 31
4.2.2.	Filosofía de la empresa	. 31
4.2.3.	Organigrama de la empresa	. 32
4.2.4.	Esquema del Proceso Productivo	. 33

4.3.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO	. 37
4.3.1.	Recepción de la materia prima	39
4.3.2.	Dosificación y molienda	. 39
4.3.3.	Tamizado y almacenamiento de la Barbotina	. 39
4.3.4.	Atomizado	. 40
4.3.5.	Prensado	. 41
4.3.6.	Secado	. 41
4.3.7.	Línea de esmalte y diseño	. 42
4.3.8.	Cocción	. 43
4.3.9.	Clasificación y paletizado	. 45
4.4.	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD	. 45
4.4.1.	Descripción del control de calidad durante el proceso	. 46
4.5.	LÍNEAS DE PRODUCTOS QUE PRODUCE LA EMPRESA	
	CERÁMICA RAFAELA S.R.L.	. 53
4.6.	DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO	. 55
4.6.1.	Análisis de los parámetros de control de tipo continuo en el proceso	
	de producción	. 56
4.6.2.	Análisis de las Especificaciones de Producto Terminado	. 69
4.6.3.	Análisis de las variables de tipo cuantitativo discreto en el proceso	
	de producción	. 72
4.7.	CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO	. 77

# **CAPÍTULO V**

PLANI	FICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE	
LA ME	TODOLOGÍA <i>LEAN SIX SIGMA</i>	78
5.1.	CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) PARA LA	
	IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA <i>LEAN SIX SIGMA</i>	78
5.2.	PLANIFICACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE	
	LA PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN	81
5.2.1.	Recursos Humanos	81
5.2.2.	Competencias Estratégicas del Capital Humano (Know-How)	88
5.3.	RECURSOS MATERIALES	88
5.3.1.	La infraestructura	88
5.3.2.	Equipos Mobiliarios para la Capacitación	88
CAPÍT	ULO VI	
DESA	RROLLO Y ADAPTACIÓN DE PLANTILLAS PARA LA IMPLEMEN	ITACIÓN
DE LA	METODOLOGÍA <i>LEAN SIX SIGMA</i>	90
6.1.	FASE CERO DE LA METODOLOGÍA <i>LEAN SIX SIGMA</i>	91
6.1.1.	Planillas para el Antes de la capacitación	91
6.1.2.	Planillas a Utilizar Durante y Después de la Capacitación	92
6.2.	FASE DEFINIR DE LA METODOLOGÍA <i>LEAN SIX SIGMA</i>	93
6.2.1.	Plantilla de Matriz de Priorización de Proyectos	93
6.2.2.	Plantilla de clarificación del problema	94
6.2.3.	Plantilla de diagrama SIPOC	95
6.2.4.	Plantillas de características criticas de calidad	96
6.2.5.	Plantillas de Series de Tiempo-Línea Base	96

6.2.6.	Plantilla de Diagrama de Pareto	97
6.2.7.	Plantillas de los Objetivos SMART del Proyecto	98
6.2.8.	Plantilla de Beneficios Esperados	98
6.2.9.	Plantilla de Identificación del Proyecto	99
6.2.10.	Plantilla de miembros del equipo de trabajo	100
6.2.11.	Plantilla de Diagrama Gantt	100
6.2.12.	Plantilla de plan de comunicación	101
6.2.13.	Plantillas de Recursos para el Proyecto	101
6.2.14.	Plantilla de A3 definir del proyecto	102
6.3.	FASE MEDIR DE LA METODOLOGÍA <i>LEAN SIX SIGMA</i>	103
6.3.1.	Plantillas para Validación del Sistema de Medición Continuo	103
6.3.2.	Plantillas para Validación del Sistema de Medición Discreto	104
6.3.3.	Plantillas para Medir la Variable Estudiada	106
6.3.4.	Plantillas de Diagrama de Funciones Cruzadas	106
6.3.5.	Plantillas de Métricos de Desempeño	107
6.3.6.	Plantilla de plan de muestreo para datos cualitativos	108
6.3.11.	Plantilla de grafico de serie de tiempo	112
6.3.12.	Plantillas de Valor Añadido	113
6.3.15.	Plantilla A3 Medir de la Metodología Lean Six Sigma	115
6.4.	FASE ANALIZAR DE LA METODOLOGÍA <i>LEAN SIX SIGMA</i>	115
6.4.1.	Plantilla para la realización de una Lluvia de Ideas	116
6.4.2.	Plantilla para la realización del Diagrama Causa y Efecto	116
6.4.3.	Plantilla de los Cinco Porques	117
6.4.4.	Plantilla del Diagrama de Árbol	117

6.4.5.	Plantilla del plan de verificación de las causas	118
6.4.6.	Plantilla A3 Analizar de la Metodología Lean Six Sigma	118
6.5.	FASE MEJORAR DE LA METODOLOGÍA <i>LEAN SIX SIGMA</i>	119
6.5.1.	Plantilla para seleccionar las soluciones	120
6.5.2.	Plantilla del plan de acción de la mejora	120
6.5.3.	Plantilla de mejora rápida	121
6.5.4.	Plantilla para establecer la mejora	122
6.5.5.	Plantilla A3 mejorar de la Metodología Lean Six Sigma	122
6.6.	FASE CONTROLAR DE LA METODOLOGÍA <i>LEAN SIX SIGMA</i>	123
6.6.1.	Plantilla para Establecer el Estándar de Trabajo	123
6.6.3.	Plantilla de grafico del antes y después de la implementación	125
6.6.4.	Plantilla A3 Controlar de la Metodología Lean Six Sigma	126
6.7.	PLANTILLA A3 DE TODA LA METODOLOGÍA <i>LEAN SIX SIGMA</i>	126
CAPÍT	ULO VII	
ANÁLI	SIS COSTO BENEFICIO	125
7.1.	ANÁLISIS DE COSTOS	125
7.1.1.	Costos por capacitación	126
7.1.2.	Costos por compra de equipos electrónicos computacionales	129
7.1.3.	Costos por compra de materiales de escritorio	130
7.1.4.	Costos por Refrigerios para los Capacitados	130
7.1.5.	Costo para la implementación de la metodología Lean Six Sigma	131
7.2.	ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS	131
7.2.1.	Análisis de los beneficios tangibles Indirectos	131
7.3.	RELACIÓN BENEFICIO/COSTO	133

7.4.	ANÁLISIS D	E LOS BENEFICIOS INTANGIBLES13	3		
CAPÍTU	CAPÍTULO VIII				
CONCL	USIONES Y	RECOMENDACIONES13	5		
8.1.	CONCLUSIO	ONES13	5		
8.2.	RECOMEND	DACIONES13	6		
BIBLIO	GRAFÍA	13	7		
ANEXO	)S				
		ÍNDICE DE TABLAS			
		PÁG	<b>)</b> .		
TABLA	Nº I.1	METODOLOGÍA1	1		
TABLA	N° III. 1	ACTORES Y ROLES DEL EQUIPO LEAN SIX SIGMA20	3		
TABLA	Nº IV.1	IMPORTACIÓN DE CERÁMICA30	)		
TABLA	Nº IV.2	PARÁMETROS DE CONTROL DE LA BARBOTINA39	9		
TABLA	Nº IV.3	PARÁMETROS DE CONTROL DEL GRANO			
		ATOMIZADO40	)		
TABLA	Nº IV.4	PARÁMETROS DE CONTROL DEL PRENSADO4	1		
TABLA	Nº IV.5	PARÁMETROS DE CONTROL DEL SECADO42	2		
TABLA	Nº IV.6	PARÁMETROS DE CONTROL EN EL ENGOBADO Y			
		ESMALTADO43	3		
TABLA	Nº IV.7	DEFECTOS CUALITATIVOS EN BALDOSAS45	5		
TABLA	Nº IV.8	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD			
		DE LA BARBOTINA47	7		
TABLA	Nº IV.9	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD			
		AL GRANO ATOMIZADO47	7		
TABLA	Nº IV.10	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD A			
		LA COMPACTACIÓN48	3		

TABLA Nº IV.11	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD	
	DE PESO Y ESPESOR EN EL PRENSADO	49
TABLA Nº IV.12	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD	
	DE PENETROMETRÍA	50
TABLA Nº IV.13	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD	
	A LAS BALDOSAS SECAS	51
TABLA Nº IV.14	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD A	
	LA CONTRACTACIÓN Y A LA PÉRDIDA DE FUEGO	51
TABLA Nº IV.15	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD	
	AL MÓDULO DE RUPTURA Y ABSORCIÓN	52
TABLA Nº IV.16	LÍNEAS DE PRODUCTOS (PAVIMENTO Y	
	REVESTIMIENTO)	53
TABLA Nº IV.17	DIFERENTES LÍNEAS DE PRODUCTOS CON EL MISM	0
	MOLDE	54
TABLA Nº IV.18	DECISIÓN A TOMAR SEGÚN LA CAPACIDAD DEL	
	PROCESO	56
TABLA Nº IV.19	CONTABILIZACIÓN DE BALDOSAS POR FOTO	
	CÉLULAS	73
TABLA Nº IV.20	PÉRDIDAS DE BALDOSAS POR FOTOCÉLULAS	74
TABLA Nº IV.21	CANTIDAD DE PRODUCCIÓN POR CALIDADES	75
TABLA Nº IV.22	DEFECTOS CUALITATIVOS	76
TABLA Nº V.1	CMI PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOG	ĺΑ
	LEAN SIX SIGMA	79
TABLA Nº V.2	NOCIONES BÁSICAS PARA LA CAPACITACIÓN	81
TABLA Nº V.3	PERSONAL NECESARIO PARA LA CAPACITACIÓN	82
TABLA Nº V.4	INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA LEAN SEIS	
	SIGMA	82
TABLA Nº V.5	CAPACITACIÓN PARA EL USO DE PLANTILLA DE LA	
	FASE DEFINIR	83
TABLA Nº V.6	CAPACITACIÓN PARA EL USO DE PLANTILLA DE LA	
	FASE MEDIR	84

TABLA Nº V.7	CAPACITACIÓN PARA EL USO DE PLANTILLA DE LA	
	FASE ANALIZAR	85
TABLA Nº V.8	CAPACITACIÓN PARA EL USO DE PLANTILLA DE LA	
	FASE MEJORAR	86
TABLA Nº V.9	CAPACITACIÓN PARA EL USO DE PLANTILLA DE LA	
	FASE CONTROLAR	87
TABLA Nº VI.1	TIPOS DE VARIABLES EN EL PROCESO	
	PRODUCTIVO	90
TABLA Nº VI.2	PLANIFICACIÓN PARA ANTES DE PROCEDER AL	
	TALLER/EVALUACIÓN	91
TABLA Nº VI.3	EVALUACIÓN DEL TALLER/EVALUACIÓN	92
TABLA Nº VI.4	PLANTILLA DE MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE	
	PROYECTOS	93
TABLA Nº VI.5	FORMATO DE PLANTILLA PARA LA CLARIFICACIÓN	
	DEL PROBLEMA	94
TABLA Nº VI.6	FORMATO DE PLANTILLA DEL DIAGRAMA SIPOC	95
TABLA Nº VI.7	FORMATO DE PLANTILLA PARA LA SERIE DE	
	TIEMPO	97
TABLA Nº VI.8	FORMATO DE PLANTILLA PARA EL OBJETIVO DEL	
	PROYECTO	98
TABLA Nº VI.9	FORMATO DE PLANTILLA DE BENEFICIOS	
	POTENCIALES	98
TABLA Nº VI.10	FORMATO DE PLANTILLA DE ENTREGABLES DE	
	PROYECTO	99
TABLA Nº VI.11	FORMATO DE PLANTILLA DE IDENTIFICACIÓN DEL	
	PROYECTO	99
TABLA Nº VI.12	FORMATO DE PLANTILLA DE MIEMBROS DEL	
	EQUPO DE TRABAJO	100
TABLA Nº VI.13	FORMATO DE PLANTILLA DEL DIAGRAMA GANTT	100
TABLA Nº VI.14	FORMATO DE PLANTILLA DE UN PLAN DE	
	COMUNICACIÓN	101

TABLA Nº VI.15	FORMATO DE PLANTILLA PARA LOS RECURSOS	
	PARA EL PROYECTO	101
TABLA Nº VI.16	FORMATO DE PLANTILLA A3 DEFINIR	102
TABLA Nº VI.17	FORMATO DE PLANTILLA PARA UN ESTUDIO DE	
	CAPACIDAD	103
TABLA Nº VI.18	FORMATO DE PLANTILLA PARA UN ESTUDIO R&R	
	DISCRETO	104
TABLA Nº VI.19	FORMATO DE PLANTILLA PARA EL ANÁLISIS DEL	
	ESTUDIO R&R DISCRETO	105
TABLA Nº VI.20	FORMATO DE PLANTILLA DEL DIAGRAMA DE	
	FUNCIONES CRUZADAS	106
TABLA Nº VI.21		
	DESEMPEÑO	106
TABLA Nº VI.22		
	MUESTREO CUALITATIVA	107
TABLA Nº VI.23		
	TAMAÑO DE LA MUESTRA	107
TABLA Nº VI.24	FORMATO DE PLANTILLA PARA UN PLAN DE	
	MUESTREO CUANTITATIVO	108
TABLA Nº VI.25	FORMATO DE PLANTILLA PARA CALCULAR EL	
	TAMAÑO DE LA MUESTRA	108
TABLA Nº VI.26	FORMATO DE PLANTILLA DE UNA HOJA DE	
	VERIFICACIÓN	109
TABLA Nº VI.27	FORMATO DE PLANTILLA PARA UN PLAN DE	
	RECOLECCIÓN DE DATOS	109
TABLA Nº VI.28	FORMATO DE PLANTILLA DE RENDIMIENTO	110
TABLA Nº VI.29	FORMATO DE PLANTILLA PARA CÁLCULAR	
	EL RENDIMIENTO DE RENDIMIENTOS	110
TABLA Nº VI.30	FORMATO DE PLANTILLA DE VALOR AÑADIDO	111
TABLA Nº VI.31	FORMATO DE PLANTILLA PARA CÁLCULAR	

	DEFECTOS POR MILLÓN DE OPORTUNIDADES	112
TABLA Nº VI.32	FORMATO DE PLANTILLA PARA CÁLCULAR LOS	
	DEFECTOS POR UNIDAD	112
TABLA Nº VI.33	FORMATO DE PLANTILLA A3 MEDIR	113
TABLA Nº VI.34	FORMATO DE PLANTILLA DE UNA LLUVIA DE IDEAS	3.114
TABLA Nº VI.35	FORMATO DE PLANTILLA DE VERIFICACIÓN DE	
	CAUSAS	116
TABLA Nº VI.36	FORMATO DE PLANTILLA PARA UN A3 DE LA FASE	
	ANALIZAR	117
TABLA Nº VI.37	FORMATO DE PLANTILLA PARA LA SELECCIÓN DE	
	SOLUCIONES	118
TABLA Nº VI.38	FORMATO DE PLANTILLA PARA UN PLAN DE	
	ACCIÓN	118
TABLA Nº VI.39	FORMATO DE PLANTILLA PARA UN PLAN DE UNA	
	MEJORA RÁPIDA	119
TABLA Nº VI.40	FORMATO DE PLANTILLA PARA ESTABLECER LA	
	MEJORA	119
TABLA Nº VI.41	FORMATO DE PLANTILLA A3 MEJORAR	120
TABLA Nº VI.42	FORMATO DE PLANTILLA PARA ESTANDARIZACIÓN	1
	DEL TRABAJO	121
TABLA Nº VI.43	PLANTILLA PARA ESTANDARIZACIÓN DEL	
	TRABAJO	121
TABLA Nº VI.44	FORMATO DE PLANTILLA PARA UN PLAN DE	
	CONTROL	122
TABLA Nº VI.45	FORMATO DE PLANTILLA PARA EL GRÁFICO DEL	
	ANTES Y DESPUES DEL PROYECTO	122
TABLA Nº VI.46	FORMATO DE PLANTILLA A3 MEJORAR	123
TABLA Nº VI.47	FORMATO DE PLANTILLA A3 DE TODA LA	
	METODOLOGÍA <i>LEAN SIX SIGMA</i>	124
TABLA Nº VII.1	PRECIOS DE CAPACITACIÓN EN COGNOS	126
TABLA Nº VII.2	PRECIOS DE CAPACITACIÓN EN IBNORCA	127

TABLA Nº VII.4	CAPACITACIÓN EN SOLMA SOLUCIONES EN MANUFACTURA128
TABLA Nº VII.5	COSTO POR CAPACITACIÓN
_	
TABLA Nº VII.6	COSTO POR COMPRA DE EQUIPOS
TADL A NO.1/11 7	COMPUTACIONALES
TABLA Nº VII.7	COSTO POR COMPRA DE MATERIAL DE
TABLA NO. /// 0	ESCRITORIO
TABLA Nº VII.8	COSTO POR REFRIGERIOS
TABLA Nº VII.9	COSTO POR IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
	LEAN SIX SIGMA131
TABLA Nº VII.10	PRODUCTIVIDAD POR CALIDADES132
TABLA Nº VII.11	CUANTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA DE PRECIO
	POR METRO CUADRADO AL AÑO132
TABLA Nº VII.12	BENEFICIOS ESPERADOS AL REDUCIR EL 5% DE
	DEFECTOS133
	ÍNDICE DE DIAGRAMAS
	PÁG.
DIAGRAMA Nº I.1	ÁRBOL DEL PROBLEMA6
DIAGRAMA Nº I.2	ÁRBOL DE SOLUCIÓN7
DIAGRAMA Nº IV.1	ORGANIGRAMA CERÁMICA RAFAELA S.R.L32
DIAGRAMA Nº IV.2	DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO37
DIAGRAMA Nº IV.3	DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO DE
	CONTROL DE CALIDAD46
DIAGRAMA Nº IV.4	CAPACIDAD DEL PROCESO DE LA DENSIDAD
	DE LA BARBOTINA57
DIAGRAMA Nº IV.5	CAPACIDAD DEL PROCESO DE LA VISCOSIDAD DE LA
	CONTROL DE CALIDAD46
DIAGRAMA Nº IV.5	CAPACIDAD DEL PROCESO DE LA VISCOSIDAD DE LA

TABLA Nº VII.3 PRECIOS DE CAPACITACIÓN EN MAYUGO......127

	BARBOTINA	.58
DIAGRAMA Nº IV.6	CAPACIDAD DEL PROCESO DE LA RESÍDUO 230	. 59
DIAGRAMA Nº IV.7	CAPACIDAD DEL PROCESO DE LA RESÍDUO 325	.60
DIAGRAMA Nº IV.8	CAPACIDAD DEL PROCESO DE HUMEDAD	.61
DIAGRAMA Nº IV.9	CAPACIDAD DEL PROCESO DE GRANO 600	.62
DIAGRAMA Nº IV.10	CAPACIDAD DEL PROCESO DE GRANO 425	.63
DIAGRAMA Nº IV.11	CAPACIDAD DEL PROCESO DE GRANO 300	.64
DIAGRAMA Nº IV.12	CAPACIDAD DEL PROCESO DE GRANO 180	.66
DIAGRAMA Nº IV.13	CAPACIDAD DEL PROCESO DE HUMEDAD EN LA	
	BALDOSA	.67
DIAGRAMA Nº IV.14	CAPACIDAD DEL PROCESO DE ESPESOR	.68
DIAGRAMA Nº IV.15	CAPACIDAD DEL PROCESO DE LA DENSIDAD	
	APARENTE	.68
DIAGRAMA Nº IV.16	CAPACIDAD DEL PROCESO DE ABSORCIÓN	.60
DIAGRAMA Nº IV.17	CAPACIDAD DEL PROCESO DEL MÓDULO DE	
	RUPTURA	.70
DIAGRAMA Nº IV.18	CAPACIDAD DEL PROCESO DE ESPESORES	.71
DIAGRAMA Nº IV.19	DIAGRAMA DE PARETO DE LOS DEFECTOS	
	CUALITATIVOS	.76
DIAGRAMA Nº V.1	PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL	.78
DIAGRAMA Nº V.2	MAPA ESTRATÉGICO DEL CMI	.80
DIAGRAMA Nº VI.1	FORMATO DE PLANTILLA PARA DETERMINAR LA	
	CTQ	. 96
DIAGRAMA Nº VI.2	PLANTILLA PARA EL DIAGRAMA DE PARETO	.97
DIAGRAMA Nº VI.3	FORMATO DE PLANTILLA PARA UN GRÁFICO DE	
	SERIE DE TIEMPO	111
DIAGRAMA Nº VI.4	FORMATO DE PLANTILLA DE UN DIAGRAMA DE	
	ISHIKAWA	114
DIAGRAMA Nº VI.5	FORMATO DE PLANTILLA DE LOS 5 PORQUÉS	115

DIAGRAMA Nº VI.6	FORMATO DE PLANTILLA DE UN DIAGRAMA DE	
	ARBOL1	15

# **ÍNDICE DE FIGURAS**

		PÁG.
FIGURA N° I. 1	LOGO Y LÍNEA DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA	
	CERÁMICA RAFAELA S.R.L.	2
FIGURA N° I. 2	DEFECTOS MÁS SOBRESALIENTES EN EL	
	PROCESO DE PRODUCCION	4
FIGURA Nº IV.1	ESQUEMA DEL PROCESO PRODUCTIVO	33
FIGURA Nº IV.2	SECCIÓN A	34
FIGURA Nº IV.3	SECCIÓN B	35
FIGURA Nº IV.4	SECCIÓN D	36
FIGURA Nº V.1	CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO	89

